

Wymiana skorodowanych stalowych balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej na zejściu na plażę

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Wymiana skorodowanych stalowych balustrad zewnętrznych na balustrady ze stali nierdzewnej na zejściu na plażę w Kołobrzegu-Podczele		
1		Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych- analogia wymiana istniejących skorodowanych zewnętrznych balustrad stalowych wraz z poręczami przyściennymi od strony wewnętrznej i zamontowanie w miejsce zdemontowanych nowych zewnętrznych balustrad ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności korozyjnej (sporadyczny kontakt z wodą morską stal typu 316) z górną poręczą z rury nierdzewnej fi 42,4mm oraz o wysokości balustrady 1,10 m, w części środkowej balustrady z prętami (tralkami) pionowymi	m	49,000
2		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, po demontażu balustrad	t	0,317
3		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km krotność 5	t	0,317